



平成31年2月28日

各位

会社名 太陽化学株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山崎 長宏  
(コード番号2902 名証第二部)  
問合せ先 取締役財務担当兼業務支援部長  
兼企業統括部長 増川 尚利  
(TEL 059-340-0801)

### 持分法適用関連会社（ティエムティ株式会社）のメチルエチルケトン漏洩事故発生に関するお知らせ

当社の持分法適用関連会社（共同出資会社 マイクロ波化学株式会社）であるティエムティ株式会社（所在地：三重県四日市市山田町 代表取締役社長 吉野 巖）の原料貯蔵タンクからメチルエチルケトン（以下、MEK）が漏洩し、その一部が調整池に流出する事故が発生いたしました。

近隣住民の皆さまをはじめ、多くの皆さまに多大なご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

本日午前10時半現在にて判明しております状況は下記のとおりです。尚、今後、事故内容の詳細が判明次第、お知らせいたします。

#### 記

1. 発生日時  
平成31年2月27日（水曜日） 16時頃
2. 発生場所  
三重県四日市市山田町800番  
ティエムティ株式会社 屋外プラント
3. 流出した原料の内容  
製品名・種類等 : メチルエチルケトン（MEK）  
総流出量 : 約7t  
危険有害成分 : 2-ブタノン  
有害情報 : 国連GHS分類 急性毒性（経口・吸入）：区分5  
水質汚濁防止法による排水基準：160mg/L 以下
4. 発生原因  
原料貯蔵タンクの開閉バルブが何らかの原因で開き MEK が流出、雨水側溝に流れ込み、最終的に工場敷地外の調整池に流入したものです。
5. 被害の状況  
MEK が調整池に流入したことにより異臭が発生。現在、ポンプ車による回収作業を進めております。
6. 流出した MEK による人体への影響など  
現在調査中であり、結果が判明次第お知らせいたします。
7. 業績への影響  
現時点では不明ですが、今後業績に重大な影響を与えると判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上